Med Uni Graz *Pioneering Minds*

Diagnostik & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin
Vorstand: Univ. Prof. Dr. Ivo Steinmetz
Neue Stiftingtalstraße 6, 8010 Graz

Wasserhygiene und Mikroökologie
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
Leitung: Amtsrätin Sabine Platzer
Stellvertretung: Gerald Ruckenbauer
Neue Stiftingtalstraße 2A/2. OG, 8010 Graz
T 0316 385 73614

Auftraggeber

Marktgemeinde Tieschen
Tieschen 55
8355 Tieschen

Probenherkunft

WVA Marktgemeinde Tieschen
Tieschen 55
8355 Tieschen

Eingang / Prüfung: 08.04.2026

Inspektionsbericht: IB260972

Inspektionsverfahren gem. ON M 5874

Allgemeine Angaben zur Gesamtanlage

Bezeichnung der Anlage	WVA Marktgemeinde Tieschen
Anlagenart	Trinkwasser
WIS-Nummer/ Anlagen ID	M3307589R0
Straße	Tieschen 55
Postleitzahl	8355
Ort	Tieschen
Abgegebene Wassermenge [m³/d]	98
Versorgte Personenzahl	680
Anzahl der Anschlüsse	198
Anzahl der Versorgungszonen Druckzonen	2
Verbund mit anderen WVA	ja, WV Grenzland Südost (GSO); Notversorgung für WG Unterlasen, WG Kerschenberg & WG Jörgen
Beprobungsplan (Bescheid)	vorhanden
Datum Beprobungsplan (Bescheid)	02.11.2013
Überprüfung gemäß § 134 WRG	vorhanden
Zustimmungserklärung zur Datenübermittlung gem. TWV § 5 Z4	vorhanden
Anmerkung	Die gelieferte Wassermenge des WV GSO beträgt ca. 70% der Gesamtfördermenge.
Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Weinhandl Quellsammelschacht Sampl Quellsammelschacht Aunbergquellen
Wasseraufbereitung	Enteisenungs- und Entmanganungsanlage im HB Aunberg
Wasserspeicher	Tiefbehälter Aunberg Hochbehälter Aunberg Hochbehälter Oberneusetzberg

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Beschreibung der einzelnen Anlagenteile

Anlagenteil	Quellsammelschacht Weinhandl
Art der Quelle	gefasste Quelle
Vorgeschalteter Anlagenteil	2 Quellen
Nachgeschalteter Anlagenteil	Quellsammelschacht Aunberg

Anlagenteil	Quellsammelschacht Sampl
Art der Quelle	gefasste Quelle
Vorgeschalteter Anlagenteil	2 Quellen
Nachgeschalteter Anlagenteil	Quellsammelschacht Aunberg

Anlagenteil	Quellsammelschacht Aunbergquellen
Art der Quelle	gefasste Quelle
Vorgeschalteter Anlagenteil	3 Quellen, Quellsammelschacht Weinhandl & Quellsammelschacht Sampl
Nachgeschalteter Anlagenteil	Tiefbehälter Aunberg

Anlagenteil	Tiefbehälter Aunberg
Ausführung	Tiefbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	50
Kammeranzahl	1
Vorgeschalteter Anlagenteil	Quellsammelschacht Aunberg
Nachgeschalteter Anlagenteil	Enteisenungs- und Entmanganungsanlage im Hochbehälter Aunberg

Anlagenteil	Enteisenungs- und Entmanganungsanlage im HB Aunberg
Wasseraufbereitung Art	Enteisenung & Entmanganung
Aufbereitungsverfahren	Kiesfilter
Hersteller	BWT-AG
Typ	QSF 750
Vorgeschalteter Anlagenteil	Tiefbehälter Aunberg
Nachgeschalteter Anlagenteil	Hochbehälter Aunberg

Anlagenteil	Hochbehälter Aunberg
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	100
Kammeranzahl	2
Vorgeschalteter Anlagenteil	Enteisenungs- und Entmanganungsanlage im Hochbehälter Aunberg
Nachgeschalteter Anlagenteil	ON Tieschen-Patzen

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Anlagenteil	Hochbehälter Oberneusetzberg
Ausführung	Hochbehälter
Fassungsvermögen gesamt [m³]	200
Kammeranzahl	2
Vorgeschalteter Anlagenteil	WV GSO - Versorgungsleitung
Nachgeschalteter Anlagenteil	ON Tieschen Umgebung

Inspektionen

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Sampl
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Weinhandl
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspender Quelle	Quellsammelschacht Aunbergquellen
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Fassungsbereich	kein Mangel
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Hochbehälter Oberneusetzberg
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasseraufbereitung	Enteisenungs- und Entmanganungsanlage im HB Aunberg
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb

Wasserspeicher	Hochbehälter Aunberg
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

Wasserspeicher	Tiefbehälter Aunberg
Inspektionsdatum	25.03.2026
Inspektor	Gerald Ruckenbauer
Betriebszustand zum Zeitpunkt der Inspektion	in Betrieb
Abdeckung/Eingang	kein Mangel
Bauwerk	kein Mangel

* Wert übernommen

Ortsbefund

Der Lokalaugenschein ergab keinen Grund zur Beanstandung.

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.

Lebensmittelhygienisches Gutachten IB260972

Ortsbefund und Prüfberichte

Der Lokalaugenschein ergab keinen Grund zur Beanstandung.

Die Analysenergebnisse ergaben keinen Grund zur Beanstandung (LMSVG, TWV, ÖLMB B1).

Die Konformitätsbewertung bezieht sich auf den beiliegenden Prüfbericht einschließlich des Inspektionsberichtes mit dem Ausfertigungsdatum 30.03.2026.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften (LMSVG, TWV, ÖLMB B1) und ist daher

zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Anhang: Bericht PB260972

Bei Beanstandungen sind, zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser, umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Anlage: Merkblatt "Trinkwasser Desinfektion"
https://hygiene.medunigraz.at/wasserhygiene

Gemäß TWV §5 Z4 werden Befund und Gutachten nach Zustimmung des Auftraggebers von der Untersuchungsstelle an das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem elektronisch übermittelt.

- elektronisch gefertigt -

Mag. Georg Harb
Gutachter gem. §73 LMSVG, Zeichnungsberechtigter der Inspektionsstelle

INSPEKTIONSBERICHTE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIEßLICH AUF DIE UNTERSUCHTE ANLAGE.
INSPEKTIONSBERICHTE DÜRFEN NUR VOLLSTÄNDIG REPRODUZIERT (KOPIERT) WERDEN.